


EPAUFRURES FAÇADES HOTEL DE VILLE

Localisation globale



① Porte d'accès à la toiture terrasse depuis l'escalier hélicoïdal du Théâtre



② Angle de la façade au pied de la barrière d'accès à la terrasse - accès depuis l'escalier hélicoïdal du Théâtre



- ③ Fissures sur la façade au niveau des trappes de ventilation- en dessous de la gaine de ventilation



ST/Septembre 2023

④ Fissure sur la corniche au-dessus des fenêtres des loges du Théâtre



⑤ Fissures et éclats à droite de la porte d'accès au théâtre coté loges




ST/Septembre 2023

⑥ Epaufrures sur les poteaux entre les fenêtres



ST/Septembre 2023

⑦ Eclats à l'angle des fenêtres



- ⑧ Enduit soufflé et éclat au niveau du porte solin sur le poteau entre les fenêtres



⑨ Enduit soufflé et éclat au niveau du tableau de fenêtre à l'angle du bâtiment

